

Medische dienst B520/0

Brandblustoestellen

▪ Opvolging:

- Halfjaarlijkse inspectie wordt uitgevoerd door de eigen dienst, vanaf 2020 zit dit in een elektronische applicatie.
- De tweejaarlijkse keuring zal vanaf 2020 uitgevoerd worden op de medische dienst.
- Verloop:
 - Inspectie 1 – Inspectie 2 – Inspectie 3 – Onderhoud + inspectie door extern
 - Terug inspectie 1 – ...
- Contactpersoon interventiedienst:
 - Patrick Wouters
 - Cluster4.blustoestellen.brandweer@basf.com

▪ Toestellen:

Standplaats	Omschrijving locatie	Toesteltype	Equipment nummer
B0520 MD/001	Garage	PG9 Poederblusser	00000911
B0520 MD/002	Preventiewagen	B9P	00006331
B0520 MD/003	L008 thv deur naar beddenzaal	B9P	00000890
B0520 MD/004	Thv S009 - aan deur toilet labo	B9P	00006332
B0520 MD/005	buitenzijde deur magazijn	B9P	00007680
B0520 MD/006	thv vergaderzaal	B9P	00000891
B0520 MD/007	thv deur kelder	B9P	00000943
B0520 MD/008	thv bureau Guy Lefèvre	B9P	00000892
B0520 MD/009	IN magazijn	B9P	00000942
B0520 MD/010	L017 - Labo thv deur aan koelkast	B9P	00000898
B0520 MD/011	L017 - Labo thv deur aan koelkast	CS5 CO2 blusser	00007880
B0520 MD/012	Verbandzaal thv A-lezer	B9P	00000889
B0520 MD/013	L017 - Labo thv deur naar bloedafname	B9P	00000944